

# STRATO

## STRATO HI-VIZ


ANSI Z89.1-2014  
type 1 class E LT

EN 397: 2012 / 50365: 2002 / EN 12492: 2012

\*(See text)  
(Voir texte)

partly / partiellement

### WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

**Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.**

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :


- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Obtenir une formation spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**


#### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

#### 2. Nomenclature



#### 3. Inspection, points to verify (text part) Contrôle, points à vérifier (partie texte)

### Traceability and markings Traçabilité et marquage



a. CSI S.p.a.  
Via Lombardia 20 / B  
20021 Bollate (MI) - Italy  
N° 0497

b. 0082  
APAVE SUDEUROPE SAS  
8 rue Jean-Jacques Vernazza  
Z.A.C. Saumâtre-Séon - CS 60193  
13322 Marseille CEDEX 16 France  
N° 0082

e. Numéro de série / Serial number  
YY M 0000000 000  
f. ....  
g. ....  
h. ....  
i. ....



### size / taille

  
53 → 63 cm  
21 → 24 inch

[PETZL.COM](#)

Latest version  
Dernière version

Other languages  
Autres langues

Technical tips  
Conseils techniques

PPE checking  
Fiche de contrôle EPI


Warning symbols  
Panneaux d'alertes

PETZL  
F-38920 Crolles  
Cidex 105A  
**PETZL.COM**  
ISO 9001  
© Petzl

Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
**FONDATION-PETZL.ORG**


**4. How to put the helmet**  
Mise en place du casque

Setting the chinstrap strength  
Choix de la résistance de la jugulaire




Adjustments / Réglages


1.




2.



3.



4.





5.



**4. How to put the helmet**  
Mise en place du casque

Test / Test




**5. Electrical protection (text part)**  
Protection électrique (partie texte)






**6. Precautions for use (text part)**  
Précautions d'usages (partie texte)

**7. Chinstrap removal/installation**  
Démontage / Montage de la jugulaire

Removal  
Démontage



Installation  
Montage




**8. Headband removal/installation**  
Démontage / Montage du tour de tête

Removal  
Démontage


1.




2.




3.



Installation  
Montage



1.



2.




3.




**9. Accessories**  
Accessoires

Attaching hearing protection  
Fixation des protections antibruit


Attaching  
Clippage



Removing  
Déclippage



Mounting the headlamp  
Fixation lampe frontale



**10. Additional information  
Informations complémentaires**


A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / n° de série  
 XXX XX XXXX + 10 years

B. Markings  
Marquage




C. Acceptable T°  
T° tolérées



D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage

- + 30°C max.  
+ 86°F max.



G. Storage - Transport  
Stockage - transport



H. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact  
Questions - Contact





























